

《锆铁合金化学分析方法

第2部分：稀土杂质含量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 26416.2-2010》

#### 书籍信息

版次：1

页数：

字数：

印刷时间：2011年07月01日

开本：大16开

纸张：胶版纸

包装：平装

是否套装：否

国际标准书号ISBN：155066142526

## 内容简介

GB / T 2641 6 《铈铁合金化学分析方法》共分5个部分：

——第1部分：稀土总量的测定重量法；

——第2部分：稀土杂质含量的测定电感耦合等离子体发射光谱法；

——第3部分：钙、镁、铝、硅、镍、钼、钨量的测定电感耦合等离子体发射光谱法；

——第4部分：铁量的测定重铬酸钾容量法；

——第5部分：氧量的测定脉冲—红外吸收法。

本部分为第2部分。

本部分由全国稀土标准化技术委员会(SAC / TC 229)归口。

本部分由包头稀土研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

[显示全部信息](#)

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

[更多资源请访问www.tushupdf.com](http://www.tushupdf.com)